+7(499)677-62-28
skidkosnab@yandex.ru

skidkosnab.ru






ЛТАВА®

Гиперболоидные гнезда и контакты ∅1,0 мм, ∅1,5 мм

Hyperboloid sockets and contacts ∅1,0 mm, ∅1,5 mm

Skidkosnab.ru






ОАО «ЛТАВА»
ПОЛТАВСКИЙ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД

Диаметр, мм Diameter, mm	Чертеж Drawing	Технические условия Technical specification	Ток, (макс), не более, А Current (max), not over, A	Сопротивление контакта, не более, мОм Contact resistance, not over, mOhm	Усилие расчленения гнезда со штырем-калибром Unmating effort of socket with pin contact
1,0		ГЕ3.647.371 Сп	6	5	0,3 — 1,3 (0,03 — 0,13)
1,0		ВКШУ.685156.023 ВКШУ.685156.023-0	6	5	0,3 — 1,3 (0,03 — 0,13)
1,0		ВКШУ.685156.034 ВКШУ.685156.034-01	2,2	8	0,3 — 1,3 (0,03 — 0,13)
1,0		ВКШУ.685156.034-04 ВКШУ.685156.034-05	2,2	8	0,3 — 1,3 (0,03 — 0,13)
1,0		Ке3.647.027Сп	2,2	8	0,3 — 1,3 (0,03 — 0,13)

skidkosnab.ru







Количество сочленений-расчленений \ Number of mates-unmates – 1000
А – покрытие поверхности Гор.ПОС61 \ surface plating Гор.ПОС61

+7(499)677-62-28
skidkosnab@yandex.ru
ТАВА®
skidkosnab.ru

Диаметр, мм Diameter, mm	Чертеж Drawing	Технические условия Technical specification	Ток, (макс), не более, А Current (max), not over, A	Сопротивление контакта, не более, мОм Contact resistance, not over, mOhm	Усилие расчленения гнезда со штырем-калибром Unmating effort of socket with pin contact
1,0		Ке3.647.027-01Сп	2,2	8	0,3 — 1,3 (0,03 — 0,13)
1,0		Ке3.647.109-2Сп	6	5	0,3 — 1,3 (0,03 — 0,13)
		ГЕ8.212.110 ГЕ8.212.110-01	-	-	-
		ГЕ8.212.111	-	-	-
1,0		ГЕ7.740.191	6	5	-

Количество сочленений-расчленений \ Number of mates-unmates – 1000
А – покрытие поверхности Гор.ПОС61 \ surface plating Гор.ПОС61







skidkosnab.ru

Диаметр, мм Diameter, mm	Чертеж Drawing	Технические условия Technical specification	Ток, (макс), не более, А Current (max), not over, A	Сопротивление контакта, не более, мОм Contact resistance, not over, mOhm	Усилие расчленения гнезда со штырем-калибром Unmating effort of socket with pin contact
1,0		ДЕМ7.740.024	4	5	-
1,0		ЕЩ7.740.042 ЕЩ7.740.042-01	6	5	-
1,0		ВКШУ.757474.124 ВКШУ.757474.124-01	4	8	-
1,0		ВКШУ.757471.088 ВКШУ.757471.088-01	4	8	-
1,0		ВКШУ.757471.031-01 ВКШУ.757471.031-05	4	8	-
1,0		ВКШУ.757471.031 ВКШУ.757471.031-04	4	8	-






А – покрытие поверхности Гор.ПОС61 \ surface plating Гор.ПОС61

Skidkosnab.ru

+7(499)677-62-28
skidkosnab@yandex.ru






Диаметр, мм Diameter, mm	Чертеж Drawing	Технические условия Technical specification	Ток, (макс), не более, А Current (max), not over, A	Сопротивление контакта, не более, мОм Contact resistance, not over, mOhm	Усилие расчленения гнезда со штырем-калибром Unmating effort of socket with pin contact
1,0		ВКШУ.757471.031-02 ВКШУ.757471.031-06	4	8	-
1,0		ВКШУ.757471.031-03 ВКШУ.757471.031-07	4	8	-
1,0		ВКШУ.757471.002	2	10	-
1,0		ВКШУ.757471.001	2	10	-
1,0		ВКШУ.757471.007	8	10	-
1,0		ВКШУ.757471.003	8	10	-

skidkosnab.ru





Диаметр, мм Diameter, mm	Чертеж Drawing	Технические условия Technical specification	Ток, (макс), не более, А Current (max), not over, A	Сопротивление контакта, не более, мОм Contact resistance, not over, mOhm	Усилие расчленения гнезда со штырем-калибром Unmating effort of socket with pin contact
1,0		ЕЩ7.740.045-01	3	8	-
1,0		ЕЩ7.740.045	3	8	-
1,0		Ке7.740.024	3	8	-
1,0		Ке7.740.025	3	8	-
1,0		БА6.622.695	2	20	-

Skidkosnab.ru

+7(499)677-62-28
skidkosnab@yandex.ru
ТАВА®
skidkosnab.ru

Диаметр, мм Diameter, mm	Чертеж Drawing	Технические условия Technical specification	Ток, (макс), не более, А Current (max), not over, A	Сопротивление контакта, не более, мОм Contact resistance, not over, mOhm	Усилие расчленения гнезда со штырем-калибром Unmating effort of socket with pin contact
1,0		ДЕМ7.732.016	3	5	-
1,0		ДЕМ7.732.017	3	5	-
1,0		ГЕ7.740.160-1	3	5	-
1,0		ГЕ7.740.160-2	3	5	-
1,0		ВКШУ.757471.022	3	10	-

skidkosnab.ru

Диаметр, мм Diameter, mm	Чертеж Drawing	Технические условия Technical specification	Ток, (макс), не более, А Current (max), not over, A	Сопротивление контакта, не более, мОм Contact resistance, not over, mOhm	Усилие расчленения гнезда со штырем-калибром Unmating effort of socket with pin contact
1,5		ВКШУ.685156.001	15	2,5	0,3 — 1,3 (0,03 — 0,13)
		ВКШУ.713341.002	-	-	-
1,5		ГЕ3.647.982	15	2,5	0,3 — 1,3 (0,03 — 0,13)
1,5		ГЕ7.740.164 ГЕ7.740.164-01	15	2,5	-

skidkosnab.ru

Количество сочленений-расчленений \ Number of mates-unmates – 1000
А – покрытие поверхности Гор.ПОС61 \ surface plating Гор.ПОС61