



КОМПЛЕКТ ДЛЯ ПРОВЕРКИ ДАТЧИКОВ ДАВЛЕНИЯ

Комплект предназначен для поверки манометров и измерительных преобразователей давления средней точности как в лабораторных условиях, так и непосредственно на объекте. Калибратор МТМ1000Д, входящий в комплект, имеет «активный» токовый вход и при проверке двухпроводных преобразователей их питание может осуществляться от калибратора.

СОСТАВ КОМПЛЕКТА

В состав комплекта могут входить (уточняется при заказе):

- Калибратор МТМ 1000Д.
- Модуль давления МД1.
- Модуль давления МД2.
- Насос пневматический переносной МТМ-НПП.
- Приставка к насосу для задания разрежения.
- Комплект аккумуляторов (4 шт.)
- Зарядное устройство для аккумуляторов.

Комплект фитингов:

- Переходник с наружной резьбы М20*1,5 на гибкий шланг2 шт.
- Переходник с наружной резьбы М12*1,5 на гибкий шланг1 шт.
- Фитинг модель 1540 "Camozzi"1 шт.
- Тройник1 шт.
- Переходник с наружной резьбы М20*1,5 на внутреннюю резьбу М12*1,51 шт.
- Гибкий шланг PV 6/4 "Camozzi" 1 м1 шт.


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Создаваемое давление воздуха, кгс/см² от 0 до 20
- Создаваемое разрежение, кгс/см²от 0 до -0,8
- Пределы измерения давления, МПа 0,01; 0,1; 0,6; 2,5; 6,3
- Пределы измерения разрежения, кПа -10; -80
- Пределы измерения напряжения, В 0,1; 1; 10
- Предел измерения силы постоянного тока, мА 25
- Предел силы генерируемого постоянного тока, мА 25

При заказе необходимо указать требуемые позиции согласно формам заказа, приведенным в соответствующих разделах каталога, при этом возможен отдельный заказ любого из изделий, входящих в комплект, в том числе и модулей давления и приставки для задания разрежения.


ПРИМЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ КОМПЛЕКТА

Измерение избыточного давления до 0,1 МПа




1 - переходник с наружной резьбы М20х1,5 или М12х1,5 на гибкий шланг;
2 - гибкий шланг PV6/4 "Camozzi".

Измерение разрежения до -0,08 МПа




1 - переходник с наружной резьбы М20х1,5 или М12х1,5 на гибкий шланг;
2 - гибкий шланг PV6/4 "Camozzi".


Измерение избыточного давления до 0,01 МПа, задание давления МТМ-НПП




1 - переходник с наружной резьбы М20х1,5 или М12х1,5 на гибкий шланг;
2 - гибкий шланг PV6/4 "Camozzi".

Измерение разрежения
до -0,01 МПа


1 - переходник с наружной резьбы
M20x1,5 или M12x1,5 на гибкий шланг;
2 - гибкий шланг PV6/4 "Camozzi".

Измерение избыточного
давления до 6,3 МПа


1 - тройник (из комплекта фитингов);
2 - переходник с наружной резьбой
M20x1,5 или M12x1,5
на внутреннюю резьбу M12x1,5.

Измерение избыточного
давления до 0,01 МПа


1 - гибкий шланг PV6/4 "Camozzi";
2 - фитинг модель 1540 "Camozzi";
3 - переходник с наружной резьбой
M20x1,5 или M12x1,5 на гибкий шланг.

Измерение избыточного
давления до 0,1 МПа

1 - гибкий шланг PV6/4 "Camozzi";
2 - фитинг модель 1540 "Camozzi";
3 - переходник с наружной резьбой
M20x1,5 или M12x1,5 на гибкий шланг.

Измерение избыточного давления до
2 МПа, задание давления МТМ-НПП

1 - переходник с наружной резьбой
M20x1,5 или M12x1,5 на гибкий шланг;
2 - гибкий шланг PV6/4 "Camozzi";
3 - переходник с наружной резьбой
M20x1,5 или M12x1,5 на гибкий шланг.

Проверка электропневмопре-
образователей

1 - гибкий шланг PV6/4 "Camozzi".